

نمبر شمار	سوال	جواب
	کیا وزیر آبپاشی ارشاد فرمائیں گے کہ	
(الف)	ضلع بونیر قبلہ میرہ ایریگیشن سکیم کب سے خراب ہے؟	مذکورہ ٹیوب ویل جون 2018 میں بورفیل ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔
(ب)	مذکورہ سکیم سے کتنی ایکڑ جرب زمین سیراب ہوتی ہے۔ مذکورہ سکیم کو کب تک دوبارہ بحال کیا جائے گا تفصیل فراہم کی جائے۔	قبلہ میرہ ٹیوب ویل سے 1150 ایکڑ زمین سیراب ہوتی ہے۔ ٹیوب ویل لہذا کی بحالی کیلئے پانچ بلین لاگت کا PC-1 بنایا گیا ہے۔ لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ انشاء اللہ اس سکیم کو 2020-21 ADP میں شامل کر کے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔